

設備点検報告書

点検日時		検印	担当
発電所名			
住 所			
	目視点検項目	結果	詳細
パネル	ひび割れ、キズ、歪み	良	
	ジャンクションボックスの劣化	良	
	著しい汚れ、腐食	良	
	ケーブルの破損、損傷	良	
	バックシートの変色（熱の影響）	良	
架台	架台の歪み	良	
	接地線の接続、端子の緩み	良	
	配電線管（PF管等）の破損	良	
	著しい汚れ、腐食	良	
	保護管のパテ埋め	良	
杭	杭の歪み	良	
	杭の沈下	良	
	著しい汚れ、腐食	良	
パワコン	外箱の腐食、損傷	良	
	外箱の歪み	良	
	配線ケーブルの損傷	良	
	接地線の損傷	良	
	通気確認	良	
	運転時の異音、異臭、振動、発熱の有無	良	
	表示部動作確認	良	
	表示部発電状況	良	
分電盤	保護管のパテ埋め	良	
	外箱の腐食、破損	良	
	外箱の歪み	良	
	配線ケーブルの損傷、端子の緩み等	良	
	分岐開閉器の損傷	良	
集電箱	保護管のパテ埋め	良	
	外箱の腐食、損傷	良	
	外箱の歪み	良	
	配線ケーブルの損傷、端子の緩み等	良	
	主幹・分岐開閉器の損傷	良	
	保護管のパテ埋め	良	

一 号 柱	幹線の断線	良			
	幹線の腐食	良			
	一号柱の傾き	良			
	メーターの損傷・汚れ	良			
フ エ ン ス	標識の設置	良			
	門扉・鍵設置	良			
	フェンス・支柱の歪み、損傷	良			
	フェンス・支柱の著しい汚れ、腐食	良			
そ の 他	支柱のぐらつき	良			
	フェンス内外のごみ	無			
	雑草、蔓の影響	無			
隣接地及び周辺環境が及ぼす日陰	無				
		今回メーター			
設備情報	モジュール	型式		発電出力	
		枚数		合計出力	
	PCS	型式		発電出力	
		台数		合計出力	
	遠隔監視				

【報告事項】

特に異常なく、正常に稼働しておりました。